

## **Основные сварочные материалы в (АЦСМ-64).**

Гз- газы защитные.

Пп- проволока порошковая и ленты порошковые.

Пс- проволока сварочная сплошного сечения.

Эн- электроды неплавящиеся для дуговой сварки.

Эп- электроды плавящиеся для дуговой сварки.

Ф - флюсы сварочные.